

Zusatzluftfeder SMV Z-Plus

Montageschema - Luftleitung

LINKS - BLAU





Schalter DEL -> T-Stück
 Manometer -> T-Stück
 Luftbalg -> T-Stück

Kompressor -> Schalter SUP

RECHTS - SCHWARZ

Schalter DEL -> T-Stück
 Manometer -> T-Stück
 Luftbalg -> T-Stück

Kompressor -> Schalter SUP



Zusatzluftfeder SMV Z-Plus Montageschema - Strom

PLUS / 12 V

Kompressor -> Sicherung

Sicherung -> PLUS / 12 V

MASSE

Kompressor -> Schalter Links
-> Schalter Rechts

MASSE -> Schalter Links
-> Schalter Rechts

